Hundimiento del firme en la senda Oviedo - Fuso de la Reina

Publicado por carlos.tejo - 29 Oct 2009 07:15

En esta ocasión, nos envían fotos del hundimiento del firme en la senda Oviedo - Fuso de la Reina. Exactamente, a unos 400 metros del desvío hacia el campo de Golf de Las Caldas (justo donde el túnel que estuvo cerrado mucho tiempo).

Leer Más...

==========

Hundimiento del firme en la senda Oviedo - Fuso de la Reina

Publicado por acb_web - 02 Mar 2015 19:45

Reparado el #socavón de la #SendaFuso

Ya está reparado el socavón de la senda verde a Fuso que ponía en peligro a viandantes y ciclistas a la altura del campo de golf. AcB en su día había comunicado esta incidencia al Ayto. a través de la plataforma #Xperta. Desde aquí queremos agradecer la Ayuntamiento de Oviedo su reparación y así garantizar un uso y disfrute de esta senda que cada vez cuanta con más adeptos.

==========